

## 施設の耐震化対応状況

学校施設の改修、改築、新築等にあたっては、生徒がより安全・快適な環境で学習できるよう、施設の劣化状況や教育内容・方法への適応状況等、現状を適確に把握し、財政状況を踏まえて、中・長期的な整備計画を策定しているところです。

現在、本校の施設で、耐震化未対応の建物は次のとおりです。

	②建築年	③構造	④階数	⑤⑥耐震診断IS値	⑦耐震化予定時期	⑧対応方針
同窓会館	S35	鉄筋	2階	未実施	(令和9年度を目途)	耐震診断の結果による
6号館	S40	鉄筋	3階	未実施	(令和9年度を目途)	取り壊し予定
機械実習棟	S35	鉄骨	2階	未実施	(令和9年度を目途)	取り壊し予定
電気室	S34	鉄骨	2階	未実施	(令和9年度を目途)	取り壊し予定